
Einlage für Klasse 8014/26
Supplement for class 8014/26
 Příloha ke třídě 8014/26
Betétlap 8014/26-os osztály

K O M B I N A T V E B N Ä H M A S C H I N E N W E R K W I T T E N B E R G E

	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	
Nr. No. Cís. Fsz.	Bestell-Nr. Order-No. Cís. objednávky Megrendelési szám	Benennung	Denomination	Pojmenování	Megnevezés
1	13 10 03	Molettenträger	Grooved roller support	Nosič molety	mintahengertartó
2	13 10 04	Schneckenrad	Worm gear	Šnekové kolo	csigakerék
3	13 10 06	Schneckenwelle	Worm shaft	Šnekový hřídel	csigatengely
4	13 10 08	Schnecke	Worm	Šnek	csiga
5	100 mo	Gewindestift	Grub screw	Závitový kolík	menetes csap
6	13 10 11	Überstich-Gestänge	Overstitch lever system	Tyčovi klikatého stehu	átöltő rudazat
7	13 10 14	Überstich-Gestänge	Overstitch lever system	Tyčovi klikatého stehu	átöltő rudazat
8	13 10 17	Überstichgabel	Overstitch fork	Vídlíce klikatého stehu	átöltő villa
9	4730	Linsenschraube	Fillister head screw	Šroub s čochkovitou hlavou	lencsefejű csavar
10	13 10 18	Überstichleiste	Overstitch strip	Lišta klikatého stehu	átöltőléc
11	13 10 23	Überstichkurven-Rasthebel	Overstitch curve notch lever	Zajišťovací páka křivky rozpichu klikatého stehu	átöltőbütyök kikapcsolókar
12	2734 i	Halbrundkerbnagel	Half-round slotted nail	Polokulatý rýhovaný hřebík	hornyolt félgömbfejű szeg
13	13 10 24	Drehfeder	Torsion spring	Otočná pružina	forgórugó
14	13 10 27	Verlagerungsgestänge	Displacement lever system	Tyčovi přesunu	eltoló rudazat
15	13 10 29	Verlagerungsgestänge	Displacement lever system	Tyčovi přesunu	eltoló rudazat
16	13 10 31	Zwischenstück	Intermediate piece	Mezikus	közdarab
17	485 o	Linsenschraube	Fillister head screw	Šroub s čochkovitou hlavou	lencsefejű csavar
18	13 10 32	Verlagerungsleiste	Displacement strip	Lišta přesunu	eltolóléc
19	13 10 36	Verlagerungskurven-Rasthebel	Displacement curve notch lever	Zajišťovací páka křivky přesunu	eltolóbütyök kikapcsolókar
20	13 10 37	Drehfeder	Torsion spring	Otočná pružina	forgórugó
21	13 10 38	Verbindungsglied	Connection link	Spojovací článek	összekötőtág
22	510 o	Scharnierschraube	Hinged screw	Závěsový šroub	csuklós csavar
23	2345 o	Sechskantmutter	Hexagon nut	Šestihránná matice	hatlapú anya
		BM 4 TGL 0-439	BM 4 TGL 0-439	BM 4 TGL 0-439	BM 4 TGL 0-439
24	13 10 42	Gestängescharnierstift	Hinged pin of lever system	Závěsový kolík tyčovi	rudazati zsanércsap
25	13 10 41	Stellring	Set collar	Nastavovací kroužek	beállító gyűrű
26	100 mo	Gewindestift M 4 x 4 TGL 0-438	Grub screw M 4 x 4 TGL 0-438	Závitový kolík M 4 x 4 TGL 0-438	menetes csap M 4 x 4 TGL 0-438
27	4820	Linsenschraube M 5 x 12 TGL 0-920	Fillister head screw M 5 x 12 TGL 0-920	Šroub s čochkovitou hlavou M 5 x 12 TGL 0-920	lencsefejű csavar M 5 x 12 TGL 0-920
28	13 10 46	Zugstange	Tie rod	Táhlo	vonórúd
29	12 10 47	Rahmenkurbel	Frame crank	Klika rámu	keretes forgattyú
30	12 10 50	Sicherungsscheibe	Locking disc	Pojistná podložka	biztosítótárcsa
		3,2 TGL 0-6799	3,2 TGL 0-6799	3,2 TGL 0-6799	3,2 TGL 0-6799
31	12 10 49	Antriebsbolzen	Drive bolt	Hnací čep	meghajtó csapszeg
32	12 05 09	Sicherungsscheibe	Locking disc	Pojistná podložka	biztosító csapszeg
		5 TGL 0-6799	5 TGL 0-6799	5 TGL 0-6799	5 TGL 0-6799
		Besonders beanspruchte Teile	Parts which are subject to special wear	Zvlášť namáhané součásti	Különösen igénybevett részek
10	13 10 18	Überstichleiste	Overstitch strip	Lišta klikatého stehu	átöltőléc
18	13 10 32	Verlagerungsleiste	Displacement strip	Lišta přesunu	eltolóléc
30	12 10 50	Sicherungsscheibe	Locking disc	Pojistná podložka	biztosítótárcsa
		3,2 TGL 0-6799	3,2 TGL 0-6799	3,2 TGL 0-6799	3,2 TGL 0-6799
32	12 05 09	Sicherungsscheibe	Locking disc	Pojistná podložka	biztosítótárcsa
		5 TGL 0-6799	5 TGL 0-6799	5 TGL 0-6799	5 TGL 0-6799

